


Relatório Fotográfico

Local: EMEI VILA CRETTI, Rua Adolfo Salvo, Jardim Ângela Maria, Carapicuíba – SP

Relatório fotográfico apresenta situação do local da obra com as estruturas existentes conforme vistoria técnica realizada no dia 14/05/2025.








































Vladimir Maiques Hersen

Engº Civil / CREA: 5071619464

Matrícula PMC: 55712